

Mitsubishi Lancer,

2008



Нет данных об обслуживании



1 владелец



Пробег 44 500 км



Залоги не обнаружены



Автомобиль в продаже

Тип ТС	Легковой	Привод	Полный
Трансмиссия	Механическая	Бренд	Mitsubishi
Модель	Lancer	Год выпуска	2008
Кузов	Седан	Объем двигателя	2.0 л
Мощность	295 л.с.	Цвет	Красный

Владельцы

Период владения	Регион	Тип владельца
Январь 2011 - н.в.		Физлицо

Действующие ограничения

Статус

Не обнаружены ограничения на регистрационные действия

Не обнаружены сведения о нахождении в розыске

Не обнаружены сведения о нахождении в залоге

История эксплуатации

Событие	Пробег	Описание	Источник
13.01.2011 Первичная регистрация	-	-	Данные о регистрации, Самарская Область
08.10.2014 Изменения в документах	-	Замена государственного регистрационного знака	Данные о регистрации, Самарская Область

Событие	Пробег	Описание	Источник
---------	--------	----------	----------

23.11.2016 Расчет стоимости ремонта	41 442	Расчет стоимости ремонта: 529 849 RUR	Audatex
		БАМПЕР П6400С664+: Замена	
		РЕШЕТКА РАД-РА НИЖН6400В397+: Замена	
		АБСОРБЕР БАМПЕРА П6400С329: Замена	
		ВОЗДУШ РЕШЕТКА НИЖ Л8321А089: Замена	
		ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА С6400В398: Замена	
		КРЕПЛ П Л БАМПЕРА6400F549: Замена	
		СПОЙЛЕР П Л6512А163ВА: Замена	
		КАПОТ5900А244: Замена	
		ШАРНИР Л КАПОТА5905А089: Замена	
		ШАРНИР ПР КАПОТА5905А090: Замена	
		ФАРА Л8301В259: Замена	
		НАСОС ОМЫВ ФАР Л8264А039: Замена	
		ФОРС Л ФАРООМЫВАТ8264А084: Замена	
		КРЫЛО П Л5220G041: Замена	
		КРЫЛО П ПР5220G042: Замена	
		БРЫЗГОВИК П Л5370В837: Замена	
		НЕСУЩ ПАНЕЛЬ П Л5256А599: Замена	
		БАМПЕР 36410В832+: Замена	
		УСИЛИТ Л БАМПЕРА 36410С543: Замена	
		ФАРТУК 3МЗ314035: Замена	
		РЕМК-Т ЗАДН СТЕКЛАКNGKWI2: Замена	
		ГАБ ФОНАРЬ З Л В СБ8337А083: Замена	
		УКАЗ ПОВ З Л В СБ8330А623: Замена	
		БОКОВИНА З Л5301С345: Замена	
		РЕШ ВЕНТ ОТДУШИНЫ ЛMR958504: Замена	
		НАКЛАД КОЛ АРКИ З Л5370А557: Замена	
		СПИНКА СИД П Л В СБ6901А837ХА: Замена	
		СИСТ БОКОВЫХ НПБ ЛЗАМЕНИТЬ: Замена	
		ДАТЧИК УДАРА Л8651А001: Замена	
		ГОЛОВНАЯ НПБ Л7030А237: Замена	
		ДАТЧИК УДАРА З Л8651А001: Замена	
		СИСТ ГОЛОВН НПБ ЛЗАМЕНИТЬ: Замена	
		РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л7000В615: Замена	
		ОБЛИЦОВКА КРЫШИ7200А913НА: Замена	
		КОЛЕСНЫЙ ДИСК П Л: Замена	
		ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОП8635А131: Замена	
		ИНТЕРКУЛЕР1530А059: Замена	
		ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КАЖД ЗАКАЗ-НАРЯД: Замена	
		КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ): Замена	
		ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ: Замена	
		ПАНЕЛЬ ПЕРЕДКА Л - ЗАМ: Замена	
		БОКОВИНА З Л - ЗАМ: Замена	
		БАМПЕР З (СНЯТ) - ЗАМЕНИТЬ: Замена	
		ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГОЛОВЫ ЗАДН Л: Замена	
		ШИНОМОНТАЖ/БАЛАНСИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО:	
		Замена	
		ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ ПОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт	
		АРКА КОЛЕСН П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт	
		ЩИТОК ЗАДКАОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт	

Событие	Пробег	Описание	Источник
---------	--------	----------	----------

12.01.2017 Расчет стоимости ремонта	41 442	Расчет стоимости ремонта: 537 192 RUR	Audatex
		СИСТ БОКОВЫХ НПБ ЛЗАМЕНИТЬ: Замена	
		ДАТЧИК УДАРА Л8651A001: Замена	
		ГОЛОВНАЯ НПБ Л7030A237: Замена	
		ДАТЧ ГОЛОВН П/БЕЗ Л8651A001: Замена	
		СИСТ ГОЛОВН НПБ ЛЗАМЕНИТЬ: Замена	
		РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л7000B615: Замена	
		ОБЛИЦОВКА КРЫШИ7200A913НА*: Замена	
		КОЛЕСНЫЙ ДИСК П Л7201*: Замена	
		ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОП8635A131*: Замена	
		ИНТЕРКУЛЕР1530A059: Замена	
		ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КАЖД ЗАКАЗ-НАРЯД: Замена	
		КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ): Замена	
		ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ: Замена	
		ПАНЕЛЬ ПЕРЕДКА Л - ЗАМ: Замена	
		БОКОВИНА З Л - ЗАМ: Замена	
		БАМПЕР З (СНЯТ) - ЗАМЕНИТЬ: Замена	
		БАМПЕР П6400C664+: Замена	
		РЕШЕТКА РАД-РА НИЖН6400B397+: Замена	
		ГАСИТЕЛЬ УДАРА П Л6400F223: Замена	
		ГАСИТЕЛЬ УДАРА П ПР6400F224: Замена	
		ВОЗДУШ РЕШЕТКА НИЖ Л8321A089*: Замена	
		ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА С6400B398: Замена	
		КРЕПЛ П Л БАМПЕРА6400F549: Замена	
		СПОЙЛЕР ПМZ575780EX: Замена	
		СПОЙЛЕР П ЛСМ КД № 0392: Замена	
		КАПОТ5900A244: Замена	
		ШАРНИР Л КАПОТА5905A089: Замена	
		ШАРНИР ПР КАПОТА5905A090: Замена	
		ФАРА П Л В СБ8301B259*: Замена	
		НАСОС Л ОМЫВАТЕЛЬ8264A039: Замена	
		ФОРС Л ФАРООМЫВАТ8264A084: Замена	
		КРЫЛО П Л5220G041: Замена	
		КРЫЛО П ПР5220G042: Замена	
		БРЫЗГОВИК П Л5370B837*: Замена	
		НЕСУЩ ПАНЕЛЬ П Л5256A599: Замена	
		БАМПЕР 36410B832*: Замена	
		УСИЛИТ Л БАМПЕРА 36410C543: Замена	
		ФАРТУК 3MZ314035: Замена	
		К-Т КЛЕЯ Д/СТЕКЛА 3KNGKWI2: Замена	
		ГАБ ФОНАРЬ З Л В СБ8337A083: Замена	
		НАРУЖ ФОНАРЬ З ЛЕВ8330A623*: Замена	
		БОКОВИНА З Л5301C345: Замена	
		РЕШ ВЕНТ ОТДУШИНЫ LMR958504: Замена	
		ПОДКРЫЛОК З Л5370A557: Замена	
		СПИНКА СИД П Л В СБ6901A837ХА*: Замена	
		ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГОЛОВЫ ЗАДН Л: Замена	
		ШИНОМОНТАЖ/БАЛАНСИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО:	
		Замена	
		ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ ПОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт	

Событие	Пробег	Описание	Источник
08.07.2017 Размещение объявления	44 500	Продам Mitsubishi Lancer Evo X купленная у официального дилера 30.12.2010 ,полностью технически в идеальном состоянии(стоковая),пробег реальный ,не скручен(проверки за ваш счёт) ,использовалась в качестве второй машины. За время эксплуатации были заменены все жидкости в дифференциалах,охлаждающая жидкость,масло в коробке.Масло в двигателе менялось каждые 5000-7000 пробега 5.07.2017 года была произведена замена диска сцепления ,маховика,корзины сцепления -все оригинальное,куплено у официального дилера(документальные доказательства есть) Автомобиль никаких вложений не требует,продаю только за наличный расчёт,просьба автосалонов не беспокоить .	Avito, Самарская область, Тольятти
19.09.2017 Автомобиль в продаже	44 500	Mitsubishi lanser evo x,полный сток,один хозяин,пробег не скручен(реален,любые проверки,использовался как второй автомобиль,из-за этого малый пробег),технически в идеальном состоянии(вложений не требует) На пробеге 43500 (29.06.2017)производилась замена сцепления в сборе и маховика у официального дилера(есть накладная с чеком),масло в двигателе менялось каждые 5-7тыс пробега(на треках,гонках автомобиль не участвовал,только личная езда по городу) Из минусов : была замена бамперов с покраской,красились крылья,капот,в ДТП не участвовал! Продаю только за наличный расчёт!обмен и помощь в продаже не интересует! Приезжайте,смотрите,покупайте автомобиль полностью юридически чист!	Avito, Самарская область, Тольятти

Данные о техническом обслуживании и ремонте не обнаружены. Возможно, автомобиль обслуживался на станциях тех. обслуживания или у автодилеров, которые еще не подключены к сервису Автотека.

Информация о ПТС

Статус

Прочее

Статус

ДТП не обнаружено

Не обнаружены сведения об использовании в такси

Не обнаружены сведения о регистрации за пределами РФ

Оригинальный ПТС (Не обнаружены сведения о выдаче дубликата ПТС)